



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края

**Прокуратура
Темрюкского района**

ул. С. Разина, 41, г. Темрюк, Россия, 353500
тел. 8 (86148) 5-24-85

Заведующей МБДОУ ДС №52
МО Темрюкский район

Мезиновой А.А.

ул. Южакова, д. 2, п. Ильич,
Темрюкский район

24.04.2025 №404-2025/20030046/Прдп-12-25

На № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
пожарной безопасности,
санитарно-эпидемиологического законодательства

Прокуратурой Темрюкского района совместно должностными лицами ОНД и ПР ГУ МЧС по Краснодарскому краю Темрюкского района, специалистами территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Темрюкском районе проведена проверка в сфере соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства МБДОУ ДС №52 МО Темрюкский район.

В силу ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон №123-ФЗ) пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий, а именно выполнение требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона.

В соответствии с п. 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя

на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

Проверкой установлено, что в МБДОУ ДС №52 МО Темрюкский район в нарушении Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»:

1. Ширина эвакуационного выхода из раздевалки ясельной группы с первого этажа здания менее 1,2 метра (фактически 0,78 метра). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19.

2. Ширина эвакуационного выхода из спальни ясельной группы с первого этажа здания менее 1,2 метра (фактически 0,75 метра). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19, п. 4.2.24.

3. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) из спальни ясельной группы с первого этажа здания, не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (ширина полотна двери 0,75 метра, соответственно ширина площадки должна быть 1,5 метра, фактически ширина 0,96 метра). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.2.21.

4. Не предусмотрены ограждения с поручнями лестницы высотой более 45 см. (из спальни ясельной группы с первого этажа здания). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.3.5

5. Для отделки коридора на путях эвакуации в здании детского сада применены материалы с более высокой пожарной опасностью (линолеум) не предоставлены сертификаты соответствия. Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6, п. 6 ст. 134, СП 1.13130.2013 п. 4.1.2.

6. Ширина эвакуационного выхода из музыкального зала с первого этажа здания менее 1,2 метра (фактически 0,88 метра). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19.

7. Ширина первого (правое крыло здания) эвакуационного выхода с первого этажа здания менее 1,2 метра (фактически 0,88 метра). Федеральный

закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19.

8. Ширина второго (левое крыло здания) эвакуационного выхода с первого этажа здания менее 1,2 метра (фактически 0,78 метра). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19.

9. Ширина эвакуационного выхода из раздевалки второй младшей группы с первого этажа здания менее 1,2 метра (фактически 0,84 метра). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 5.1.4.

10. Ширина эвакуационного выхода из спальни второй младшей группы с первого этажа здания менее 1,2 метра (фактически 0,75 метра). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 66; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19, п. 4.2.24.

11. Не предусмотрены ограждения с поручнями лестницы, выход из спальни второй младшей группы с первого этажа здания. Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.3.5

12. Ширина пути эвакуации по лестничным маршам, лестничной клетки расположенной в левом крыле здания менее 1,35 метра (фактически 0,89 и 0,85 метра). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.4.1.

13. В лестничной клетке левого крыла здания допускается размещение оборудования (трубы отопления), выступающее из плоскости стены на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц (фактически 1,82 метра). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.4.9.

14. Ширина пути эвакуации по лестничным маршам, лестничной клетки расположенной в правом крыле здания менее 1,35 метра (фактически 0,83 метра). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.4.1.

15. В лестничной клетке правого крыла здания допускается размещение оборудования (трубы отопления), выступающее из плоскости стены на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц (фактически 1,8 метра).

Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.4.9.

16. Ширина эвакуационного выхода из подготовительной группы со второго этажа здания на лестницу 3 типа менее 1,2 метра (фактически 0,78 метра). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 5.1.4.

17. Лестницы 3 типа из подготовительной и не эксплуатируемой групп на втором этаже не соответствует требованиям высота ограждения менее 1,2 метра (фактически 0,85 метра), ширина проступи менее 25 см. Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.4.3, п. 4.4.7, 5.2.1.

18. Ширина эвакуационного выхода из спальни средней группы со второго этажа здания менее 1,2 метра (фактически 0,8 метра). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 5.1.4, п. 4.2.24.

19. В полу на путях эвакуации, допускаются выступы высотой менее 0,45 метра (труба отопления), у эвакуационного выхода из неэксплуатируемой группы на втором этаже. Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.3.5.

20. Ширина эвакуационного выхода из неэксплуатируемой группы со второго этажа здания на лестницу 3 типа менее 1,2 метра (фактически 0,84 метра). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 5.1.4.

21. Площадка лестницы 3 типа со второго этажа здания расположена не на уровне эвакуационного выхода. Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.4.7.

22. Из помещения спальни подготовительной группы отсутствует второй эвакуационный выход. Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 5.1.3.

23. Выходы из этажей на обе лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.

Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст. 4, п. 1, ч. 1, ст. 6, ст. 88, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.4.6.

24. Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки не выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15. Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 5.2.3.

25. Лестницы 3-го типа из здания детского сада расположены менее 1 метра до проекции оконного проема здания. Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; ст.134; СП 1.13130.2020 п. 4.4.7.

26. Здание детского сада не обеспечено проездом для пожарных автомобилей со всех сторон здания. Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 4.13130.2013 п. 8.1. в)

27. В здании детского сада эксплуатируется электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия (вторая лестничная клетка, розетка прачечная). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 35 а).

28. Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 17.

29. Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли. Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 13.

30. В здании пути эвакуации не оборудованы аварийным освещением. Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; Постановление

Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 37, СП 1.13130.2020 п. 4.3.12.

31. В здании детского сада чердачное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 486.13130.2020 п. 4.4.

32. Собственник объекта защиты (лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором) в рамках реализации мер пожарной безопасности не предоставил уточненную декларацию пожарной безопасности. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 64.

33. Руководитель организации не обеспечил наличие, ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 17(1).

34. На объекте защиты отсутствует программа противопожарного инструктажа. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 3.

35. На объекте хранится не вся техническая документация на системы противопожарной защиты (акт приемки в эксплуатацию СПС и СОУЭ). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст. 4, ст. 6, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54.

36. Отсутствует система противодымной вентиляции из коридора длиной более 15 м без естественного освещения зданий с числом этажей два и более. Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 7.13130.2013 пп. в) п. 7.2.

37. Руководитель организации не обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (часть

огнетушителей разукomплектованы, сломаны раструбы). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 60.

38. В покрытиях здания допускаются пустоты, ограниченные горючими мате-риалами, строительными конструкции, способствовавшие скрытому распространению горения (отсутствует доступ в чердачное помещение). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 2.13130.2020 п. 5.2.2.

В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Проверкой установлено, что в нарушении Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выявлены следующие нарушения:

1. в медицинском кабинете пол деревянный, между досками глубокие щели, что не позволяет проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию;
2. туалетная смешанной подготовительной группы не оборудована кабинками с дверями;
3. туалетные детского сада не оборудованы отдельным водопроводным краном для технических целей;
4. в раздевальных комнатах детского сада не созданы условия для просушивания детской обуви;
5. измеренные уровни искусственной освещенности в помещении групповой (игровой) смешанной раннего возраста группы составляют 272-306 лк., при нормируемом значении не менее 400 лк., что не соответствует требованиям таблицы.

Таким образом, в нарушение вышеуказанных нормативных требований в сфере обеспечения пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства должностными лицами не проводится должная работа, что может создать угрозу жизни и здоровью.

Указанное стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения ответственными лицами своих должностных обязанностей, а также ввиду ослабления контроля со стороны руководства МБДОУ ДС №52 МО Темрюкский район.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 7, 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием работника прокуратуры района, принять меры организационного и правового характера к устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствовавших, а также недопущению таковых впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом месячный срок с приложением необходимых документов.

Заместитель прокурора района

советник юстиции

К.Г. Рыбка

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 6CE596950D948233158563FFCCD6FE32
Владелец **Рыбка Константин Геннадьевич**
Действителен с 04.06.2024 по 28.08.2025

Хрущ Э.А.